PTW3 Series Dimensional Drawing
Reference Use Only

9.31

0.43

8.50

1.37

(2) HOLES 0.44 DIA

(2) INSERTS 1/4-20

6.38

5.50

H2: 1/4-20 STUD WITH LOCKWASHER, FLATWASHER AND TWO NUTS

0.62

0.50

(2) SLOTS 0.44 X 1.50

4.81

6.61

Unfused

5.00

8.00

6.50

1.09 (H2 HT.)

One Fuse

7.07

5.63

Two Fuse